

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III - 2023

CONTRATO: MVC/239951041-F-III-2022

CONSTRUCTOR: ING. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LOPEZ

En la localidad de Colonia Alfonso Garzón Santibáñez, Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa el tanque elevado, siendo las 15:00 horas del día 08 del mes de agosto de 2023. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, EL ING. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ Y LA C. VIRIDIANA AMBRIZ CARRERA.; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Colonia Alfonso Garzón Santibáñez, Villa de Cos, Zac.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2023

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: ING. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	26	JULIO	2023
FECHA DE TERMINACION	04	AGOSTO	2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

LIMPIEZA MECÁNICA Y CON ÁCIDOS DE ESTRUCTURA EXISTENTE: BASE, COLUMNAS, TIRANTES, ANDADOR, TANQUE EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y PINTURA COMERCIAL PARA EXTERIOR DE TANQUE, ANDADOR DE TANQUE Y ESTRUCTURA DE TANQUE.

RÓTULOS O LOGOTIPOS A BASE DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA O EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE BAJADA DE AGUA CON TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 2" CEDULA 80 PARA SUSTITUIR A LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA FLEXIBLE, INCLUYE: RETIRO DE VÁLVULA EXISTENTE, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/239951041-F-III-2023	26/07/2023	\$ 120,500.00



EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/239951041-F-III-2023	04/08/2023	\$ 120,500.00

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 120,500.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 y/o FINIQUITO		26/07/2023	04/08/2023	\$ 120,500.00	\$ 120,500.00
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$ 120,500.00

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	SE PRESENTO PAGARE POR EL 10% DEL MONTO DE LA OBRA, EL CUAL TENDRÁ UNA VALIDEZ DE UN AÑO		



Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	SE PRESENTO PAGARE POR EL 10% DEL MONTO DE LA OBRA, EL CUAL TENDRÁ UNA VALIDEZ DE UN AÑO		

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA



Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ING. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ

FIRMA:  _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA:  _____



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: VIRIDIANA AMBRIZ CARRERA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Viridiana Ambriz Carrera.